

スーパーサームの経年変化（10年後）

未施工箇所



場所：コスモ石油
第2エンジン試験棟

面積：900㎡

施工時期：1995年3月

撮影日：2005年8月15日

16°C～21°C低下

施工箇所



10年経過後も効果は持続！！